


操作手順

1



通常Lockで使用

① (通常CWで使用)
② AC100V電源
12ピンコネクタケーブル (本体接続)

2




③ キーON/OFF
④ 電源スイッチON/OFF
⑤ 緊急スイッチ
⑥ power meter で調整

3



4



④ 電源スイッチONにすると
LED(Power)が点灯し、数秒してか ⑥power meter 調整つまみ
らLED (Laser) が点灯する